

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

Akce: **Revitalizace zeleně v obci Strašice**

Objekt: **SO 06 Prostor před bývalým HOTELEM - RESTAURACÍ**

Stupeň: **Studie**

Datum: **06-10/2008**

Investor: **obec Strašice**

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovatel: **Ing. Vladimír Dufek**

Ing. Nikola Bartáková

Zahradní a parková spol. s.r.o.

Chebská 185

353 01 Mariánské Lázně

E-mail: dufek@zahradaml.cz

IČO: **CZ 25205978**

1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Objednatel: **obec Strašice**

338 45 Strašice 276/II.

Zastoupený: **Jiří Hahner, starosta**

E-mail: starosta@strasice.eu

IČO: **259098**

Kontaktní pracovník: **ing. František Nerad, místostarosta**

2. PODKLADY

- ✓ katastrální mapa
- ✓ vlastní šetření a terénní průzkumy

3. SOUČASNÝ STAV

3.1 ZELEŇ

Prostor před bývalým hotelem a restaurací byl vytvořen chaotickou výsadbou jehličnanů (*Thuja*, *Picea pungens*, *Juniperus* apod.). Boční strany této stavby jsou zarostlé náletovou vegetací, která slouží jako „lapač odpadků“. Jedná se o plochy v centrální části obce a z těchto důvodů by zeleň měla plnit reprezentativní pohledovou funkci.

3.1.1 TRÁVNÍK

Travnatá plocha před budovou je v poměrně dobrém stavu. Z boku budovy a v zadní části převažují ruderální druhy.

3.1.2 KEŘE

Keře byly vysázeny bez kompozičního záměru. Provádění odborné péče k zajištění správného vývoje a růstu chybí.

3.1.4. STROMY

V předpolí hotelu rostou smrky pichlavé. Uspořádání je opět bezmyslenkovité. Zeleň neplní v tomto případě svou funkci.

3.2. TECHNICKÉ PRVKY

3.2.1. MOBILIÁŘ (lavičky, odpadkové koše a nádoby, stojany na kola...)

V řešené lokalitě se žádný mobilář nevyskytuje.

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:

4. 1. ZELEŇ

- × odstranění části jehličnanů
- × výsadba stromořadí doplněného keři v části mezi parkovištěm a boční stranou hotelu
- × doplnění výrazných soliterních listnatých dřevin
- × odclonění budovy pomocí zeleně od hlavní komunikace – listnaté dřeviny
- × odstranění ruderálních porostů